

บัญชีรายละเอียดที่ต้องการกำหนดราคากลาง  
รายการซ่อม ปลช. เรมิ่งตัน 870 รวม 58 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวม	หมายเหตุ
				บาท	บาท	
	<b>รายการซ่อม ปลช. เรมิ่งตัน 870 จำนวน 994 กระบอก</b>					
	<b>คณ. สาย สพ.</b>					
2	1. F19622 Action Bar Lock Spring	EA	994			
	2. F242243 Barrel Assembly	EA	250			
	3. F18545 Breech Bolt	EA	28			
	4. F99209 Carrier	EA	10			
	5. F15480 Carrier Dog	EA	10			
	6. F17416 Carrier Dog Follower	EA	10			
	7. F17415 Carrier Dog Follower Spring	EA	994			
	8. F18718 Carrier Dog Pin	EA	994			
	9. F91887 Carrier Pivot Tube	EA	994			
	10. F17420 Connector , Pin	EA	994			
	11. F99539 Ejector	EA	994			
	12. F18646 Ejector Rivet,Front	EA	994			

บัญชีรายละเอียดที่ต้องการกำหนดราคากลาง  
รายการซ่อม พลซ. เรมิ่งตัน 870 รวม 58 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวม	หมายเหตุ	
				บาท	บาท		
2	13. F18647	Ejector Rivet,Rear	EA	994			
	14. F18855	Ejector Spring	EA	994			
	15. F16176	Extractor	EA	994			
	16. F17432	Extractor Plunger	EA	994			
	17. F17433	Extractor Spring	EA	994			
	18. F17436	Firing Pin	EA	994			
	19. F93505	Firing Pin Retaining Pin	EA	994			
	20. F93506	Firing Pin Retractor Spring	EA	994			
	21. F94057	Fore-end Assembly	EA	60			
	22. F102324	Fore-end Tube Assembly	EA	10			
	23. F112410	Front Sight	EA	315			
	24. F99415	Hammer	EA	10			
	25. F16600	Hammer Pin	EA	994			
	26. F17465	Hammer Plunger	EA	10			
	27. F19014	Hammer Spring	EA	994			

บัญชีรายละเอียดที่ต้องการกำหนดราคากลาง  
รายการซ่อม ปลช. เรมิ่งตัน 870 รวม 58 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวม	หมายเหตุ
				บาท	บาท	
2	28. F102971 Magazine Cap	EA	131			
	29. F17451 Magazine Cap Detent	EA	994			
	30. F16791 Magazine Cap Detent Spring	EA	994			
	31. F928038 Magazine Follower	EA	994			
	32. - Magazine Plug , 3-Shot	EA	10			
	33. F92447 Magazine Spring	EA	994			
	34. F91657 Magazine Spring Retainer	EA	320			
	35. F18551 Receiver Stud	EA	10			
	36. F402518 Recoil Pad Screw	EA	1,988			
	37. F25115 Safety Mechanism	EA	10			
	38. F23223 Safety Mechanism Detent Ball	EA	994			
	39. F17514 Safety Mechanism Spring	EA	994			
	40. F17515 Safety Mechanism Spring Retaining Pin	EA	994			
	41. F18750 Sear	EA	10			
	42. F17463 Sear Pin	EA	994			

บัญชีรายละเอียดที่ต้องการกำหนดราคากลาง  
รายการซ่อม ปลช. เรมิ่งตัน 870 รวม 58 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวม	หมายเหตุ	
				บาท	บาท		
2	43. F17518	Sear Spring	EA	994			
	44. F102310	Shell Latch, Left	EA	994			
	45. F102315	Shell Latch, Right	EA	994			
	46. F401023	Slide Assembly	EA	11			
	47. F113060	Stock Assembly	EA	100			
	48. F18572	Stock Bolt Lock Washer	EA	10			
	49. F201621	Stock Bolt Washer	EA	10			
	50. F20610	Trigger Assembly (Restricted)	EA	10			
	51. F17533	Trigger Pin	EA	994			
	52. F102203	Trigger Plate Assembly, R.H. Safety Mechanism	EA	10			
	53. F20601	Trigger Plate Pin, Front	EA	128			
	54. F20606	Trigger Plate Pin, Rear	EA	14			
	55. F17541	Trigger Plate Pin, Bushing	EA	994			
	56. F17539	Trigger Plate Pin Detent Spring, Front	EA	1,988			

บัญชีรายละเอียดที่ต้องการกำหนดราคากลาง  
รายการซ่อม พลซ. เรมิ่งตัน 870 รวม 58 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวม	หมายเหตุ
				บาท	บาท	
2	57. F17540 Trigger Plate Pin Detent Spring, Rear	EA	994			
	58. F301523 Recoil Pad Supercell	EA	994			

หมายเหตุ พัสดุส่งมอบไม่เกิน 210 วัน ยื่นราคา 180 วัน

พ.ท.



( กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

26 เม.ย. 66