



ประกาศกองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สฟ. จำนวน ๕๔ รายการ
สำหรับรายการซ่อม พลซ. เรมิ่งตัน ๘๗๐ จำนวน ๕๐๐ กระบอก

กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการสืบราคาเพื่อใช้เป็น
ราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้ข้อมูลเป็น
ราคากลาง ชิ้นส่วนซ่อม สาย สฟ. จำนวน ๕๔ รายการ สำหรับรายการซ่อม พลซ. เรมิ่งตัน ๘๗๐ จำนวน
๕๐๐ กระบอก ตามบัญชีรายละเอียดความต้องการ ที่ แนบท้าย เพื่อนำไปประกอบแผนจัดหากลุ่มงานส่งกำลัง
และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การดำเนินการในครั้งนี้อาจเสนอราคาเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดทำราคากลางได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ โดยราคาที่เสนอต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้วได้ที่ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคา
ที่เสนอเพื่อใช้ในการจัดทำราคากลาง ในกรณีที่ราคาที่เสนอไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง และราคาที่ได้อ
เสนอในครั้งนี้ มิได้เป็นราคาที่ได้ตกลงจัดซื้อจัดจ้าง หรือประการอื่นแต่ประการใด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

พันเอก

ร. พลท.

(รัชพล ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองโรงงานช่างแสง

ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

บัญชีรายละเอียด สป. ขอสืบราคากลาง เพื่อใช้ประกอบการขอสนับสนุนแผนงานประจำปีงบประมาณ 2564

รายการซ่อมปลช. Remington 870 สาย สป. จำนวน 500 กระบอก

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	หมายเลข คุณลักษณะ เฉพาะ	จำนวน	หน่วยละ	หมายเหตุ (ที่มา ของราคา)
1	F18849 Action Bar Lock	EA	ใช้ชื่อและหมายเลข	5		ส.
2	F19622 Action Bar Lock Spring	EA	ชิ้นส่วนซ่อมแทน	500		ส.
3	F242243 Barrel Assembly	EA	คุณลักษณะเฉพาะ	235		ส.
4	F99209 Carrier	EA	"	50		ส.
5	F15480 Carrier Dog	EA	"	10		ส.
6	F17416 Carrier Dog Follower	EA	"	13		ส.
7	F17415 Carrier Dog Follower Spring	EA	"	500		ส.
8	F18781 Carrier Dog Pin	EA	"	10		ส.
9	F91887 Carrier Pivot Tube	EA	"	34		ส.
10	F99539 Ejector	EA	"	10		ส.
11	F18646 Ejector Rivet,Front	EA	"	265		ส.
12	F18647 Ejector Rivet,Rear	EA	"	265		ส.
13	F18855 Ejector Spring	EA	"	266		ส.
14	F16176 Extractor	EA	"	500		ส.
15	F17432 Extractor Plunger	EA	"	500		ส.
16	F17433 Extractor Spring	EA	"	500		ส.
17	F17436 Firing Pin	EA	"	500		ส.
18	F93505 Firing Pin Retaining Pin	EA	"	500		ส.
19	F93506 Firing Pin Retractor Spring	EA	"	500		ส.
20	F94057 Fore-end Assembly	EA	"	377		ส.
21	F102324 Fore-end Tube Assembly	EA	"	10		ส.
22	F112410 Front Sight	EA	"	95		ส.
23	F99415 Hammer	EA	"	10		ส.
24	F19014 Hammer Spring	EA	"	500		ส.
25	F200624 Locking Block Assembly	EA	"	26		ส.
26	F102971 Magazine Cap	EA	"	35		ส.
27	F17451 Magazine Cap Detent	EA	"	500		ส.
28	F16791 Magazine Cap Detent Spring	EA	"	500		ส.
29	F928038 Magazine Follower	EA	"	476		ส.
30	F92447 Magazine Spring	EA	"	500		ส.
31	F91657 Magazine Spring Retainer	EA	"	106		ส.

บัญชีรายละเอียด สป. ขอสืบราคากลาง เพื่อใช้ประกอบการขอสนับสนุนแผนงานประจำปีงบประมาณ 2564

รายการซ่อมปลช. Remington 870 สาย สป. จำนวน 500 กระบอก

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	หมายเลข คุณลักษณะ เฉพาะ	จำนวน	หน่วยละ	หมายเหตุ (ที่มา ของราคา)
32	F102571 Receiver Assembly (Restricted)	EA	ใช้ชื่อและหมายเลข	5		ส.
33	F402518 Recoil Pad Screw	EA	ชิ้นส่วนซ่อมแทน	988		ส.
34	F23223 Safety Mechanism Detent Ball	EA	คุณลักษณะเฉพาะ	500		ส.
35	F17514 Safety Mechanism Spring	EA	"	500		ส.
36	F17515 Safety Mechanism Spring Retaining Pin	EA	"	10		ส.
37	F17463 Sear Pin	EA	"	10		ส.
38	F17518 Sear Spring	EA	"	500		ส.
39	F102310 Shell Latch, Left	EA	"	30		ส.
40	F102315 Shell Latch, Right	EA	"	30		ส.
41	F401023 Slide Assembly	EA	"	20		ส.
42	F113060 Stock Assembly	EA	"	415		ส.
43	F402630 Stock Bolt	EA	"	20		ส.
44	F18572 Stock Bolt Lock Washer	EA	"	20		ส.
45	F201621 Stock Bolt Washer	EA	"	20		ส.
46	F20610 Trigger Assembly (Restricted)	EA	"	20		ส.
47	F102203 Trigger Plate, R.H. Safety Mechanism (Restricted)	EA	"	10		ส.
48	F102203 Trigger Plate Assembly, R.H. Safety Mechanism	EA	"	10		ส.
49	F20601 Trigger Plate Pin, Front	EA	"	30		ส.
50	F20606 Trigger Plate Pin, Rear	EA	"	10		ส.
51	F17541 Trigger Plate Pin, Bushing	EA	"	10		ส.
52	F17539 Trigger Plate Pin Detent Spring, Front	EA	"	2,000		ส.
53	F17540 Trigger Plate Pin Detent Spring, Rear	EA	"	500		ส.
54	F301523 Recoil Pad Supercell	EA	"	500		ส.

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.



(ยุทธภูมิ รุสสุข)

หน.ผพว.รง.อว.กขส. ฯ รักษาการแทน

หน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กผศ.ศอ.สพ.ทบ.

(ผพน. โทร. ๙๔๗๖๔)

พ. 1273

ที่ต่อ กท ๐๔๔๓.๑๔/๔๐๙๗, ๒๑ ก.ค. ๖๓

วันที่

๒๑

ก.ค. ๖๓

เรื่อง อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะขึ้นส่วนซ่อม สป. สาย สพ.


เรียน ผบ.ศอ.สพ.ทบ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ กสส.สพ.ทบ. คำนวณที่สุด ที่ต่อ กท ๐๔๔๓.๔/๖๘๔๗, ๑๖ ก.ค. ๖๓ ถึง ๑๗ ก.ค. ๖๓

๑. จก.สพ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะขึ้นส่วนซ่อมของ ปลช. เรมิ่งตัน ๘๗๐ สาย สพ. จำนวน ๕๔ รายการ เพื่อใช้เป็นหลักประกอบการจัดหา กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทธโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนงานต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สนับสนุน กชส.ศอ.สพ.ทบ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเสนอ เห็นควรให้ กชส.ศอ.สพ.ทบ. ทราบ


จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติในข้อ ๒

พ.อ. 

(ปริญญา ศรสำราญ)

ผอ.กผศ.ศอ.สพ.ทบ.

—ขอพหิตไหระข้อ ๒
๑


พล.ต. 

ผบ.ศอ.สพ.ทบ.

๒๓ ก.ค. ๖๓

สำเนาถูกต้อง


เสนอ กชส.ศอ.สพ.ทบ.

ร.ค.หญิง 

(สุกรมพิชญ์ แสงผ่องใส)

ประจำแผนก

๒๔ / ก.ค. / ๖๓



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กสส.สพ.ทบ. (แผนกแผนและควบคุม โทร.๙๔๓๒๓)

ที่ต่อ กท ๐๔๔๓.๔/๖๘๔๗, ๑๖ ก.ค. ๖๓ วันที่ ๖๗ ก.ค. ๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะขึ้นส่วนซ่อม สป. สาย สพ.

เรียน จก.สพ.ทบ.

- อ้างถึง ๑. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๕๒๔/๖๐ ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐ เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์
๒. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๑๙/๖๒ ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒ เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กวก.สพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๔๓.๘/๖๑๑ ลง ๑๕ ก.ค. ๖๓,

๑. กวก.สพ.ทบ. ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะขึ้นส่วนซ่อมของ ปลช. เรมิ่งตัน ๘๗๐,
สาย สพ. จำนวน ๕๔ รายการ เพื่อใช้เป็นหลักประกอบการจัดหา กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุง
ยุทธโปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนงานต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สนับสนุน
ศอ.สพ.ทบ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย,

๒. กสส.สพ.ทบ. ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ดังนี้-

๒.๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.
ได้ตรวจสอบและพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๑ ใช้คู่มือ Owner's Manual Instruction Book
For : MODEL 870 & 870 SUPER MAGNUM PUMP ACTION SHOTGUNS เป็นหลักฐานในการจัดทำ

๒.๒ การอนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะในครั้งนี้ ใช้ชื่อและหมายเลขขึ้นส่วนซ่อม
แทนคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ อยู่ในอำนาจ จก.สพ.ทบ. ตามคำสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๑, ๒

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและลงนามให้ความเห็นชอบในคุณลักษณะเฉพาะ
ขึ้นส่วนซ่อม ตามที่ ขออนุมัติในข้อ ๑ แล้ว จึงเห็นควรอนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะขึ้นส่วนซ่อมดังกล่าว
เพื่อใช้ประกอบการจัดหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

- ๓.๑ อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะขึ้นส่วนซ่อม สป. สาย สพ. ในข้อ ๑,
๓.๒ ให้ ศอ.สพ.ทบ. และ กวก.สพ.ทบ. ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติในข้อ ๓

- อนุมัติในข้อ ๓

พ.อ. ๑๐-๕-๖

(วิจารณ์ จันระมาด)

ผอ.กสส.สพ.ทบ.

พล.ท. ๑๕ กท.๑๗

จก.สพ.ทบ.

เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลข. เรมิงตัน ๘๗๐ สาย สฟ.

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ		
				Owner's Manual Instruction Book For: MODEL 870 & 870 SUPER MAGNUM PUMP ACTION SHOTGUNS		
				PAGE	FIG	ITEM
1.	Action Bar Lock	F18849	EA	1	A	1
2.	Action Bar Lock Spring	F19622	EA	1	A	2
3.	Barrel Assembly	F242243	EA	1	A	3
4.	Carrier	F99209	EA	1	A	7
5.	Carrier Dog	F15480	EA	1	A	8
6.	Carrier Dog Follower	F17416	EA	1	A	9
7.	Carrier Dog Follower Spring	F17415	EA	1	A	10
8.	Carrier Dog Pin	F18781	EA	1	A	11
9.	Carrier Pivot Tube	F91887	EA	1	A	13
10.	Ejector	F99539	EA	1	A	17
11.	Ejector Rivet,Front	F18646	EA	1	A	18
12.	Ejector Rivet,Rear	F18647	EA	1	A	19
13.	Ejector Spring	F18855	EA	1	A	20
14.	Extractor	F16176	EA	1	A	21
15.	Extractor Plunger	F17432	EA	1	A	22
16.	Extractor Spring	F17433	EA	1	A	23
17.	Firing Pin	F17436	EA	1	A	24
18.	Firing Pin Retaining Pin	F93505	EA	1	A	25
19.	Firing Pin Retractor Spring	F93506	EA	1	A	26
20.	Fore-end Assembly	F94057	EA	1	A	27
21.	Fore-end Tube Assembly	F102324	EA	1	A	28
22.	Front Sight	F112410	EA	1	A	30
23.	Hammer	F99415	EA	1	A	33

เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลข. เรมิ่งตัน ๘๗๐ สาย สพ.

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ		
				PAGE	FIG	ITEM
25.	Locking Block Assembly	F200624	EA	1	A	37
26.	Magazine Cap	F102971	EA	1	A	39
27.	Magazine Cap Detent	F17451	EA	1	A	40
28.	Magazine Cap Detent Spring	F16791	EA	1	A	41
29.	Magazine Follower	F928038	EA	1	A	42
30.	Magazine Spring	F92447	EA	1	A	44
31.	Magazine Spring Retainer	F91657	EA	2	A	45
32.	Receiver Assembly (Restricted)	F102571	EA	2	A	46
33.	Recoil Pad Screw	F402518	EA	2	A	47b
34.	Safety Mechanism Detent Ball	F23223	EA	2	A	49
35.	Safety Mechanism Spring	F17514	EA	2	A	50
36.	Safety Mechanism Spring Retaining Pin	F17515	EA	2	A	51
37.	Sear Pin	F17463	EA	2	A	53
38.	Sear Spring	F17518	EA	2	A	54
39.	Shell Latch, Left	F102310	EA	2	A	55
40.	Shell Latch, Right	F102315	EA	2	A	56
41.	Slide Assembly	F401023	EA	2	A	57
42.	Stock Assembly	F113060	EA	2	A	58
43.	Stock Bolt	F402630	EA	2	A	60
44.	Stock Bolt Lock Washer	F18572	EA	2	A	61
45.	Stock Bolt Washer	F201621	EA	2	A	62
46.	Trigger Assembly (Restricted)	F20610	EA	2	A	63
47.	Trigger Plate, R.H. Safety Mechanism	F102203	EA	2	A	65
48.	Trigger Plate Assembly, R.H. Safety	F102203	EA	2	A	-
49.	Trigger Plate Pin, Front	F20601	EA	2	A	66
50.	Trigger Plate Pin, Rear	F20606	EA	2	A	67
51.	Trigger Plate Pin, Bushing	F17541	EA	2	A	68
52.	Trigger Plate Pin Detent Spring, Front	F17539	EA	2	A	69
53.	Trigger Plate Pin Detent Spring, Rear	F17540	EA	2	A	70

เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว ขึ้นส่วนซ่อมของ ปลช. เรมิ่งตัน ๘๗๐ สาย สพ.

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ		
54.	Recoil Pad Supercell	F301523	EA	PAGE 2	FIG A	ITEM 71

1. การบรรจุและหีบห่อ

1.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง ป้องกันการชำรุดเสียหายเนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ

ในระหว่างการขนส่งและระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล, ความร้อน และความชื้นของอากาศ

1.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุชื่อสิ่งอุปกรณ์, หมายเลขสิ่งอุปกรณ์, ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต จำนวน, น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

2. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นของผลิตใหม่ ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันส่งมอบ อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที

3. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคู่มือทางเทคนิค และ/หรือ ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย สพ.ของ สพ.ทบ.

พ.อ.

(ปริญญา ยันตรปกรณ์)

ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.

(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

อจ.หน.รร.สป.สพ.ทบ./กรรมการ

พ.อ.

(นิติ โพธิ์อุบล)

อจ.หน.รร.สป.สพ.ทบ./กรรมการ

ร.อ.

(เสน่ห์ วงศ์จินดารักษ์)

ครู ผอ.กศ.รร.สป.สพ.ทบ./กรรมการ

พ.ท.

(ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ)

หน.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

15 ก.ค. 2563