

บัญชีรายละเอียดพัสดุในการซื้อ

ประกอบรายงาน กจท.สพ.ทบ.ที่ต่อ กท 0443.9/..... ลงวันที่

โครงการ - แผนจัดหา กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 42)

หน้า 1 และ 2 ลำดับ 1 หมวด 900 ค่าวัสดุ

| ลำดับ | รายการ | หน่วย นับ | จำนวน | ราคาปัจจุบัน | ราคาในแผน | รวมเงิน |
|-------|--|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | หน่วยละ | หน่วยละ | บาท |
| | ชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูด BTR | | | | | |
| 1 | V1332A.45.190sb Fan drive fork assembly | EA | 32 | | 4,900.00 | 156,800.00 |
| 2 | 49-1602304-01 Piston Inner Sealing Cup | EA | 20 | | 350.00 | 7,000.00 |
| 3 | 49-1302302-01 Piston Outer Sealing Cup | EA | 20 | | 350.00 | 7,000.00 |
| 4 | 5903-30 03 044 Front right arm | EA | 20 | | 38,000.00 | 760,000.00 |
| 5 | 41-80 38 588 Connecting hose pipe | EA | 20 | | 7,300.00 | 146,000.00 |
| 6 | 5903-80 38 592 Joint ring | EA | 20 | | 7,300.00 | 146,000.00 |
| 7 | V1332A.80.100sb Windscreen wiper | EA | 20 | | 5,200.00 | 104,000.00 |
| 8 | TU 16-945.381-82 Lamp A24-21-3 for front and tail marker lights | EA | 27 | | 500.00 | 13,500.00 |
| 9 | 47BDU4.80.070sb-1 Rearview mirror | EA | 40 | | 3,500.00 | 140,000.00 |
| 10 | DGS6567/A002-460 Hydraulic pump | EA | 20 | | 62,500.00 | 1,250,000.00 |
| 11 | TMT-RFB56306 Radiator Fan Bearing Set | EA | 40 | | 2,000.00 | 80,000.00 |
| 12 | 6520125253-3000 Filter Gear Allison | EA | 50 | | 8,500.00 | 425,000.00 |
| 13 | 49-3550032 Sealing-ring | EA | 100 | | 580.00 | 58,000.00 |
| 14 | 49-3550033 Sealing-ring | EA | 100 | | 350.00 | 35,000.00 |
| 15 | 49-3550034 Sealing-ring | EA | 100 | | 30.00 | 3,000.00 |
| 16 | 5903-3408055 Y connector for hydraulic system | EA | 50 | | 3,250.00 | 162,500.00 |
| 17 | 5903-3408064 Rear charging tube | EA | 20 | | 3,250.00 | 65,000.00 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย นับ | จำนวน | ราคาปัจจุบัน | ราคาในแผน | รวมเงิน |
|---|------------------------------------|--------------|-------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | หน่วยละ บาท | หน่วยละ บาท | บาท |
| 18 | 5903-3408080 Hydraulic system tube | EA | 30 | | 9,500.00 | 285,000.00 |
| 19 | V1332A.35.040sb-1 Pipe | EA | 20 | | 36,500.00 | 730,000.00 |
| 20 | B1332A water pump | EA | 15 | | 125,000.00 | 1,875,000.00 |
| 21 | FS 19728 Fuel Filter | EA | 20 | | 2,500.00 | 50,000.00 |
| | จำนวน 21 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | 6,498,800.00 |
| หมายเหตุ ใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ. | | | | | | |

หมายเหตุ พัสต์ตามบัญชีต้องการ ไม่เกิน 300 วัน

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.หญิง



(ชุตินา มะกรุดอินทร์)

หน.ผ.2 กจท.สฟ.ทบ.

มี.ย. 69

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

พ.ท.



(ชัยวา บุญเกตุ)

น.ช. ศ.ร.ล. สท.ทบ. วิชาเอก กจท. สท.ทบ.

8

มี.ย. 69