

แบบรูปรายการ ชื่อ และหมายเลขชิ้นส่วนของ กล้องเล็ง MEPRO 21 จำนวน ๒๐ รายการ


ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
1	COLLIMATION ASSY, DOT 5.5,	5626090020,	 รายการ 4

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง

พล.ต.อ. ๖๕๗
(นภาพกรณ์ พันธอยู่)
ประจำแผนกฯ

พ.อ.

25 ก.ค. 66


ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
2	TENSOR,	5621050204 ✓	
	สำเนาถูกต้อง พ.ต.หญิง		

สายท่อน 2

พ.อ.

25 ก.ค. 66


พ.ต.หญิง (นภาพรณ พันธ์อยู่) ประจำแผนกฯ

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
3	ELEVATION SCREW	5626050111	

รายละเอียด 3

สำเนาถูกต้อง
 พ.ต.หญิง ภูมิ ฝัฟ
 (นภาพกรณ์ พันธ้อยู่)
 ประจำแผนกฯ

พ.อ.
 25 ก.ค. 66


ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
4	CLICK SPRING K=0.5 2.2X0.4X9.5X9 ✓	5626050306 ✓	

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง

พ.อ. ธีรพงษ์
(นภาพกรณ์ พันธุ์อยู่)
ประจำแผนกฯ

พ.อ. ธีรพงษ์

25 ก.ค. 66

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
5	DIN 5401 02.0 ST-ST-A2,	8854010200	

รพทก 5

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง

พ.ต.หญิง 91mm 86/1
(นภาพรณ์ พันธุ์อยู่)
ประจำแผนกฯ

พ.อ.

25 ก.ค. 66

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
7	DEVIATION SCREW	5626050201	


ข้อบกพร่อง b

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง

สพท
(นภาพรณ์ พันธอยู่)
ประจำแผนกฯ

พ.อ.


25 ก.ค. 66

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
8	SHIM RING 6.8X3.3X0.2 /	8898800702 /	

ช่างสายที่ 4

สำเนาถูกต้อง
 พ.ต.หญิง ธิมล ธิพ
 (นภาพรณ พันธ์อยู่)
 ประจำแผนกฯ

พ.อ.
 25 ก.ค. 66

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
11	SPRING WASHER M3 AISI 301 BLACK OXIDE BN 711,	8871100300	
12	DIN 546 03.0 ST.ST-304 BLACK OXIDE	8854600300	
13	DIN 125 03.2 ST.ST-A4 BLACK OXIDE	8812500705	

สกรูตัว 8

สกรูตัว 9

สกรูตัว 10


สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง

พ.ต.หญิง (นภาพรณ พันธ์อยู่) ประจำแผนกฯ



พ.อ.

25 ก.ค. 66

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
14	ELEVATION CYLINDER	5626050103	

ช่างดำรงค์ 11

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง

9/11/2566
(นภาพรณ พันธ์อยู่)
ประจำแผนกฯ

พ.อ.

25 ก.ค. 66

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
16	ELEVATION SPRING K=0.79 0.8X4.3X21.5X12,	5626050302	
17	TENSOR SPRING K=0.8 4.3X0.72X14X7	5626050307	

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง


พ.ท.

พ.ท.

(นภาพรณ พันธ์อยู่)
ประจำแผนกฯ

พ.อ.

25 ก.ค. 66

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
18	M-21M DETENT SPRING	5626050309	
19	PLUNGER	5626050106	

อ้างอิง 14

อ้างอิง 15


สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง

พ.อ. พ.อ.
(นภาพรพันธุ์ พันธอยู่)
ประจำแผนกฯ



พ.อ.

25 ก.ค. 66

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	แบบรูป
20	TAVOR ADAPTER	5626020500	

ช่างเอก 16

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง

พ.ต.หญิง ธีรพร ใจโพธิ์
(นภาพรรณ พันธ้อยู่)
ประจำแผนกฯ

พ.อ.
25 ก.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป. สาย สป. ของ สป.ทบ.

นปภ.ประจำ สลก.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.

(สาครินทร์ สุริยันต์)

อจ.หน.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ

พ.อ.

(วิฑูรย์ ทาเกต)

อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ

พ.ท.

(เทอดชัย รักพรม)

อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ

พ.ต.

(นันทวัฒน์ ประทุมคำ)

อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

พ.ท.

(ยิ่งยศ สงวนพวง)

25 ส.ค. 66

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง

พ.ต.หญิง
(นภาพรณ พันธ์อยู่)
ประจำแผนกฯ